

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

г. Железноводск

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 25 » февраля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта школа-интернат №1 учебный корпус
1.2. Адрес объекта г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Лесная, 36
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2594,8 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 30600 кв.м
1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1», ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
357432, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Лесная, 36

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____ основное общее образование _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
ост. «Советская», ост. Машук, маршрутное такси № 3,5,7, 113, 113а
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м.
3.2.2 время движения (пешком) 20 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---------------|---|---|---------------|-----------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (г,о,у) | - | 8 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (у) | - | 1,2,8 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (у) | - | 4,5,6 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (г,о,у) | - | 11 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (у) | - | 7 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (г,о,у) | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично избирательно ДЧ-И (Г,О,У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР |
| 2 | Вход (входы) в здание | КР, ТР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | КР, ТР, |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ТР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | КР |
| 8. | Все зоны и участки | КР, ТР, |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u> 1 </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u> 1 </u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u> 1 </u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u> 1 </u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u> 1 </u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u> 1 </u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте: в электронном виде - 11 изображений

Поэтажные планы, паспорт БТИ : поэтажные планы и экспликация помещений на 10 л

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»

Директор, Гузий Галина Николаевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»

Заместитель директора по безопасности, Зайцева Марина Юрьевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » _____ 20 г. (протокол №)
Комиссией
(название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»,

п. Иноземцево, ул.Лесная, 36

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | 2 | - | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 1,3 | рытвины на асфальте | К,О,С, Г | привести в соответствие | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | - | 2 | не оборудована | К,С,О, Г | привести в соответствие | ТР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | парковка не оборудована, рытвины на асфальте | К,О,С, Г | привести в соответствие | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(Г,О,У) | - | 1,2,3 | ТР |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
******указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудовать вход на территорию информацией об объекте и парковкой для всех категорий граждан, в т.ч. для инвалидов-колясочников

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»,

п. Иноземцево, ул.Лесная, 36

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|---------|---|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | 1,8 | - | Г,С,У | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | - | 1 | вход не имеет сопряжений и поручней, угол наклона не соответствует | К,О | привести в соответствие | КР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 2 | - | все | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | 2 | не соответствует | все | привести в соответствие | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть | - | 3 | не соответствует | все | привести в соответствие | КР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | - | 1,2,3,8 | вход не имеет сопряжений и поручней, угол наклона не соответствует, дверь и тамбур не соответствуют | все | привести в соответствие | ТР, КР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|---------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) в здание | ДЧ-И (у) | - | 1,2,3,8 | ТР, КР |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично

Комментарий к заключению: привести в соответствие: пандус (сопряжения и поручни, угол наклона), дверь и тамбур

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1», п. Иноземцево, ул.Лесная, 36

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|----------|--|----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | - | 4 | от входа до входа в классы на втором этаже имеются ступени | все | один из входов оборудовать пандусом или подъемником | КР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | 6 | не соответствует | Г, С, У | привести в соответствие | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | не соответствует | О | привести в соответствие | КР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | - | 3 | не соответствует | все | привести в соответствие | ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | 5,6 | не соответствует | все | привести в соответствие | КР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | 3,4, 5,6 | от входа до входа в классы на втором этаже имеются ступени, не соответствует | все | один из входов оборудовать пандусом, привести в соответствие | КР, ТР, |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|---------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (у) | - | 3,4,5,6 | КР, ТР |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»,
п. Иноземцево, ул.Лесная, 36**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | 11 | - | все | не требуется | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | - | 9, 10 | ширина дверей не соответствуют | все | привести в соответствие | ТР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | - | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|-----------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г, У, О) | - | 9, 10, 11 | ТР |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: привести ширину дверей в соответствие

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»,

п. Иноземцево, ул.Лесная, 36

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | - | 7 | Ширина дверей не соответствует, отсутствует универсальная кабина | все | привести в соответствие | ТР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (у) | - | 7 | ТР |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: привести ширину дверей не соответствует, установить универсальную кабину

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»,
п. Иноземцево, ул.Лесная, 36
 Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | отсутствуют средства информации | все | привести в соответствие | ТР |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации (и связи) на объекте | ВНД | - | - | ТР |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудовать вход на территорию информацией об объекте

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.