




I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)





Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Лесная, 36




№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1. Территория, прилегающая к зданию							
1.1.	Вход (входы) на территорию	Есть		<p>На входе на территорию расположена тактильная табличка с наименованием учреждения.</p> <p>Установлена кнопка вызова помощника.</p> <p>Замечаний нет.</p>	О, С, К, Г	-	-
1.2.	Путь (пути) движения на территории	Есть		Замечаний нет	-	-	-



1.3.	Лестница (наружная)	Есть		<p>Над входом в здание учебного корпуса расположено информационное табло с контрастным красным свечением с информацией об учреждении.</p> <p>Краевые ступени лестничных маршей выделены контрастным желтым цветом.</p> <p>Отсутствуют предупредительные тактильные полосы</p>	О, С, Г	-	Текущий ремонт
1.4.	Пандус (наружный)	Есть		<p>Установлены перила ограждения в соответствии с нормой.</p> <p>Вход в учебный корпус с улицы для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата оборудован пандусом с увеличением ширины входной двери в учебный корпуса до нормативной ширины 1,2 м.</p> <p>Установлена кнопка вызова помощника.</p> <p>Замечаний нет.</p>	К	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	Есть		<p>При подъезде к учреждению выделено машино-место для личного автотранспорта инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата с разметкой и обозначением специальными символами. Установлена кнопка вызова помощника.</p> <p>Замечаний нет.</p>	К, О, С	-	-

1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	К, О, С, Г		
-----	-------------------------	---	---	---	------------	--	--


**2. Вход в здание
Основной главный вход**



2.1.	Лестница (наружная)	есть	 <p>Над входом в здание учебного корпуса расположено информационное табло с контрастным красным свечением с информацией об учреждении. Краевые ступени лестничных маршей выделены контрастным желтым цветом. Отсутствуют предупредительные тактильные полосы</p>	О,С	Нанести предупредительные тактильные полосы.	Текущий ремонт
2.2.	Пандус (наружный)	есть	 <p>Замечаний нет. Установлен пандус в соответствии с нормами</p>	К	-	-
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	 <p>Замечаний нет</p>	О,С	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть	 <p>Замечаний нет. Дверной проем расширен, установлены информационные знаки (осторожно препятствие «Желтый круг» на</p>	-	-	-

				стеклянную часть дверей)			
2.5.	Тамбур	есть		Замечаний нет.	-	-	-
2.6	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Замечаний нет. Дверной проем расширен, установлены информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками, установлен пандус в соответствии с нормами	К, О, С	Нанести предупредительные тактильные полосы	Текущий ремонт
Запасной вход справа							
2.7.	Пандус (наружный)	есть		Замечаний нет. Установлен пандус в соответствии с нормами.	К, О	-	-
2.8.	Входная площадка (перед дверью)	есть		Установлена кнопка вызова помощника.	К, О	-	-

2.9.	Дверь (входная)	есть		Входная дверь расширена до нормативной ширины 1,2 м. Убраны пороги. Замечаний нет.	К, О	-	-
2.10.	Тамбур	есть		Убраны пороги между тамбуром и коридором. Замечаний нет.	К, О	-	-
2.11	Общие требования к зоне	-	-	-	К, О, С	-	-



3. Пути движения внутри здания

3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		На всем пути движения инвалидов по зрению расположены информационные знаки: направление движения, назначение помещений с дублирование шрифтом Брайля, пути эвакуации, входы и выходы в помещение, осторожно препятствие «Желтый круг» на стеклянную часть дверей, туалеты и питьевой фонтан	О, К, С	-	-
------	------------------------------------	------	--	---	---------	---	---


3.2.	Лестница (внутри здания)	есть		Отсутствуют знаки, предупреждающие об окончании перил	О, К, С	Необходимо установить непрерывный поручень перил с внутренней стороны лестницы в соответствии с требованиями, установить тактильные предупреждающие знаки об окончании перил	Текущий ремонт
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет		Замечаний нет. Наличие автономного подъемного устройства для беспрепятственного перемещения лиц с нарушениями ОДА вдоль лестничного марша с универсальным складным креслом	К, О, С	-	Альтернативная форма обслуживания

3.4	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Отсутствуют тактильные предупреждающие знаки об окончании перил	К, О, С, Г	Установить непрерывный поручень перил с внутренней стороны лестницы в соответствии с требованиями, установить тактильные предупреждающие знаки об окончании перил	Текущий ремонт
-----	-------------------------	---	---	---	------------	---	----------------

4. Зоны целевого назначения здания

4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	 	Установлены информирующие таблички с дублирование шрифтом Брайля, о назначении помещений	К, О, С	-	-
4.2	ОБЩИЕ требования к зоне				К, О, С		

5. Санитарно-гигиенические помещения

5.1.	Туалетная комната	Есть		<p>Замечаний нет. В туалетах установлены поручни прямые настенные и откидные, а так же поручни опорные для раковин; накладки на унитазы.</p>	К, О, С	-	-
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	К, С, О, Г	-	-
5.3.	Гардеробная	есть	-	Замечаний нет	-	-	-
5.4	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	<p>Замечаний нет. Установлены поручни и опоры,</p>	-	-	-

6. Система информации на объекте

6.1.	Визуальные средства	есть		Замечаний нет.	С, Г, О, К	-	-
6.2.	Акустические средства	есть		Замечаний нет: установлена звуковая сигнализация оповещения о пожаре	С, Г, О, К	-	-
6.3.	Тактильные средства	есть		Замечаний нет. Установлены тактильные средства предупреждения об опасностях	С	-	-
6.4	Сайт организации	http://shcool-in1.ru/					

